


附件 2:


城南停保场约 3 吨					
配件名称	单位	数量	单价	报废原因	图片
发电机	台	5	2200	损坏配件更换	
盘式后弹簧制动室	只	14	380	损坏配件更换	
水箱	个	8	2200	停驶车辆备用水箱	
轮毂	个	6	780	停驶车辆备用轮毂	
槽钢	块	6	145	设备更新	
天窗盖	个	30	950	损坏更换	
电机	台	1	1850	报废车辆坏件	
小水箱	台	2	970	损坏配件更换	
车载显示屏	个	4	450	报废车辆坏件	
气囊底座	个	3	150	损坏配件更换	
广告灯箱	批	1		站台拆旧	
架车凳	个	8		设备更新	
千斤顶	只	10		损坏更换	
枚乘西路停保场约 1.2 吨					
配件名称	单位	数量	单价	报废原因	图片
冷凝器	只	5	950	损坏配件更换	
压盘	只	2	1950	损坏配件更换	
空压机总成	只	5	1296	停驶车辆备用水箱	
油底壳	只	3	209	停驶车辆备用轮毂	
盘式后分泵	只	11	380	站台拆旧	
制动盘	只	6	650	设备更新	
暖风机	台	2	650	设备更新	
发电机	台	4	2200	损坏更换	
水泵	只	2	510	损坏更换	
电子打气泵	只	8	385	报废车辆坏件	
缸套	只	12	88	损坏配件更换	
手油泵	只	3	340	报废车辆坏件	

除霜机	台	2	830	损坏配件更换	
飞轮壳	只	1	1301	损坏更换	
广告灯箱	批	1		站台拆旧	

景会寺约 3.5 吨


配件名称	单位	数量	金额	报废原因	图片
传动轴	只	1	1300	损坏	
电池采集器	只	34	1336	损坏	
电风扇	个	14	95	损坏	
电子油门	只	4	190	损坏	
发电机	台	1	2200	损坏	
分布式 BMS 控制器	只	1	1450	损坏	
干燥器总成	只	2	350	漏气	
功率继电器	只	3	570	损坏	
减震器片	只	1	829	损坏	
减震器压盘	只	1	810	损坏	
空压机	台	1	915	损坏	
离合器片	只	1	1950	损坏	
离合器气泵	只	4	750	损坏	
离合器压盘	只	1	1900	损坏	
离合器助力器	只	1	380	损坏	
暖风水泵	台	2	170	损坏	
盘式后弹簧制动室	只	6	380	漏气	
平衡杆球头	只	1	370	损坏	
水泵	台	3	640	损坏	
氧传感器	只	1	850	损坏	
液压油壶	只	1	280	漏油	
涨紧轮	只	7	210	损坏	
直拉杆球头	只	6	90	磨损	
直流漏电传感器	只	1	690	损坏	
助力泵	台	2	785	损坏	
组合开关	只	13	415	损坏	

淮安区停保场约 0.8 吨


配件名称	单位	数量	金额	报废原因	图片
中化蓝天（冷媒）	瓶	8	760	使用完空瓶	
干燥瓶	瓶	3	90	损坏配件更换	
刹车分泵	个	11	240	损坏配件更换	
传动轴	个	9	1300	损坏配件更换	
自动润滑总成	个	4	480	报废车拆卸配件	
司机风扇	个	2	145	损坏配件更换	
暖风风扇	个	1	280	损坏配件更换	
一体机	个	1	1200	报废车拆卸配件	
除霜器	个	4	830	损坏配件更换	
雨刷器	个	26	45	损坏配件更换	
座椅加热器	个	2	385	损坏配件更换	
天窗	个	10	950	损坏配件更换	
离合器分泵	个	6	380	损坏配件更换	
刹车总泵	个	1	1450	损坏配件更换	
冷凝器	个	3	450	损坏配件更换	
减震片	片	25	829	损坏配件更换	
锂电池散热风扇	个	10	750	损坏配件更换	
水泵	个	9	460	损坏配件更换	
电子打气泵	个	16	750	损坏配件更换	
调整臂	个	3	280	损坏配件更换	
打气泵（单缸）	个	2	960	损坏配件更换	
涨紧轮	个	8	210	损坏配件更换	
暖风小水泵	个	4	170	损坏配件更换	
双面球头	个	12	180	损坏配件更换	
球头	个	7	90	损坏配件更换	
飞轮	个	2	1289	损坏配件更换	
发电机	台	19	2200	损坏配件更换	
飞轮壳	个	1	1301	损坏配件更换	
压盘	个	2	1900	损坏配件更换	
气弹簧	根	3	30	损坏配件更换	
机油冷却器	个	1	385	损坏配件更换	
节温器底座	个	6	1100	损坏配件更换	
气泵管	根	1	50	损坏配件更换	

发电机	台	2	2200	损坏配件更换	
千斤顶	个	3	0	损坏配件更换	

康马路停保场约 0.6 吨

配件名称	单位	数量	金额	报废原因	图片
转向节主销	只	1	130	损坏配件更换	
制动蹄片	片	16	340	损坏配件更换	
盘式刹车片	片	8	85	损坏配件更换	
铝合金螺帽	只	33	15	损坏配件更换	
直拉杆球头	个	3	90	损坏配件更换	
公交站台	批	1		更新淘汰	


清安村停保场约 0.8 吨

配件名称	单位	数量	金额	报废原因	图片
电机方向助力泵	只	2	785	损坏	
电子油门	只	1	190	损坏	
离合器电磁阀	只	1	470	损坏	
离合器片	只	1	1950	损坏	
离合器气泵	只	1	750	漏气	
离合器助力器	只	1	380	损坏	
盘式后弹簧制动室	只	2	380	漏气	
盘式后分泵	只	3	380	漏气	
盆角齿	只	1	3850	损坏	

新城绿地停保场约 1.2 吨


配件名称	单位	数量	金额	报废原因	图片
串联片、离合器片	只	5	1950	损坏	
压盘、串联盘	只	2	1900	损坏	
飞轮	只	1	1289	损坏	

电子打气泵	只	8	385	损坏
制动分泵	只	5	380	损坏
发电机	台	5	2200	损坏
刹车盘	只	2	650	损坏
制动卡钳	套	1	2300	损坏
增压器芯	只	2	850	损坏
电池采集器	只	15	1336	损坏
电风扇	个	3	95	损坏
油底壳	只	2	209	损坏
空调散热风扇	只	3	95	损坏
气囊皮	个	14	450	损坏
离合器分泵	只	1	750	损坏
四组合	套	2	2700	损坏
除霜机	只	1	830	损坏
涨紧轮	只	10	210	损坏
暖风机	只	1	650	损坏
刹车踏板	只	2	260	损坏
暖风水泵	只	6	170	损坏
天窗	只	5	950	损坏
司机电风扇	台	7	145	损坏
雨刮电机 24V, 180W	台	1	650	损坏
油水分离器	只	2	81	损坏




呼叫中心停保场约 4 吨

配件名称	单位	数量	金额	报废原因	图片
电池采集器	个	21	1136	损坏配件更换	
组合开关	个	3	415	损坏配件更换	
电池管理控制器 2A	个	1	1102	损坏配件更换	

电子油门	个	1	785	损坏配件更换	
方向助力泵	只	1	785	损坏配件更换	
盘式后弹簧制动室	只	4	380	损坏配件更换	
电视机	台	6		设备损坏	
微波炉	台	15		设备损坏	
灭火弹	个	大约 2.5 吨		过期设备	

汽车北站停保场约 0.5 吨

配件名称	单位	数量	金额	报废原因	图片
除霜机	宇通	1	830	漏水	
减震器片	宇通	6	829	损坏	
减震器压盘	宇通	3	810	损坏	
离合器片	宇通	1	1950	损坏	
离合器气泵	宇通	1	750	损坏	
离合器助力器	宇通	2	380	损坏	
盘式后弹簧制动室	通用	4	380	漏气	
水泵	宇通	2	640	损坏	
天窗	宇通	5	950	损坏	
中冷器	宇通	1	3160	漏气	
助力泵	通用	1	785	损坏	